

Shelly[®] button

Ръководство за окабеляване

Максимално напрежение	260V AC
Максимално натоварване	11A
Работна темп.	-20 up to 40C°
Защита	IP47



With

Shelly[®] 1 4000000000

Стъпка 1



Свържете проводниците, както е показано на снимката по-горе.

Стъпка 2



Поставете проводника на удължителя на бутона, както е показано на снимката по-горе.

Стъпка 3



Свържете захранващите (входни и изходни) кабели, както е показано на снимката по-горе.

Стъпка 4



В кутията на Shelly Button има насочващи стрелки, които показват как да поставите захранващите кабели. След поставяне на кабелите те трябва да изглеждат, както е показано на снимката по-горе.

Стъпка 5



Поставете винтовете в отворите, показани на снимката по-горе, и затегнете горната и долната част на Shelly бутона

Shelly[®] button

Ръководство за окабеляване

Максимално напрежение	260V AC
Максимално натоварване	11A
Работна темп.	-20 up to 40C°
Защита	IP47



With
Shelly[®] 1PM

Стъпка 1



Свържете проводниците, както е показано на снимката по-горе.

Стъпка 2



Поставете проводника на удължителя на бутона, както е показано на снимката по-горе.

Стъпка 3



Свържете захранващите (входни и изходни) кабели, както е показано на снимката по-горе.

Стъпка 4



В кутията на Shelly Button има насочващи стрелки, които показват как да организирате захранващите кабели. След поставяне на кабелите те трябва да изглеждат, както е показано на снимката по-горе.

Стъпка 5



Поставете винтовете в отворите, показани на снимката по-горе, и затегнете горната и долната част на Shelly бутон.